

## LETTINO LODGE

### SOSTITUZIONE VOLONTARIA ZANZARIERA

Inglesina comunica di aver intrapreso un'iniziativa volontaria di sostituzione della zanzariera dei lettini Lodge prodotti da dicembre 2019 a dicembre 2021. Tale zanzariera è un accessorio tessile, presente all'interno della scatola di imballaggio del lettino.


Durante l'esecuzione di un test di conformità alla norma EN 716-1:2017/AC:2019, si è verificato il distacco dell'etichetta presente sulla zanzariera. **Nel normale uso del prodotto la possibilità che il bambino raggiunga e stacchi questa etichetta è remota, ma qualora accedesse, se ingerita, potrebbe comportare un rischio di soffocamento del bambino.**

Ad oggi Inglesina non ha ricevuto alcuna segnalazione di incidenti di questo tipo proveniente dal mercato.

Abbiamo fatto testare altre zanzariere appartenenti ai medesimi lotti di produzione, ottenendo come esito la piena conformità alla norma; tuttavia, in via precauzionale, **invitiamo tutti coloro che fossero in possesso di una zanzariera per lettino Lodge avente numero seriale da 17Z41900005 a 17Z42101850 a contattare il nostro Servizio Clienti per ricevere gratuitamente una zanzariera sostitutiva.**

Il Servizio Clienti può essere contattato al numero verde 800 140 500 (solo per l'Italia), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00, oppure attraverso la sezione CONTATTACI sul sito [www.inglesina.it](http://www.inglesina.it).

Il numero seriale si trova in un'etichetta adesiva posta in una delle assi della base del lettino ed anche all'esterno della scatola di imballaggio.



Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti e ringraziamo per la collaborazione.